GRUPESAC
FULL PROTECTION

FICHA TÉCNICA

ECOTECH
Safety products

Lente A/F Claro ECOTECH



DESCRIPCIÓN

Lentes de seguridad fabricados en policarbonato, utilizados como protección primaria de acuerdo con recomendaciones de OSHA.
Aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad.
Lunas con tintes de acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1-2015.
Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los lentes de protección ECOTECH ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo.
Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades.
Representan la mejor opción en términos de uso, durabili-dad, y costo para proteger a los trabajadores. Todos nuestros lentes están elaborados en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para lentes de protección industrial.Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia

- Diseño para visión periférica
- Fabricados en policarbonato oftálmico
- Patilla de PVC color azul
- Tratamiento Anti-Rayadura: Policarbonato siliconado resistente a la abrasión
- Tratamiento de Filtro UV: Filtran el 100% de los rayos ultravioleta
- Tratamiento de Anti-Empaño: Tratamiento Anti-Fog ideal para el trabajo en ambientes húmedos
- Peso promedio: 31.9 g
- Patillas flexibles para mejor ajuste.

USOS Y APLICACIONES

•Lente claro, permite la transmisión de la luz máxima en actividades internas o espacios con poca iluminación.
•Lente gris es apta para actividades exteriores, ayudando a minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga, agotamiento y tensión visual.

- Refinación - Exploración - Explotación - Producción - Transporte - Ensambladoras - Construcción - Alimentos - Agricultura - Logística - Almacenamiento - Fuerzas militares - Puertos marítimos - Química - Forestal - Aeronáutica - Minería - Ambiental - Pesqueras -

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo.
Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.
Se recomienda no aplicar solventes químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Anti-fog) y antirayadura del mismo.
Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión.